

梅州市梅县区文化广电旅游体育局

梅县区文旅行业重大事故隐患 典型案例曝光

按照国家、省、市、区安委会关于开展重大事故隐患专项排查整治 2023 行动的工作部署，为有效推动我区文旅行业重大安全风险防控措施落细落实，切实增强文旅企业安全意识，筑牢安全防线，现公布我区文旅行业 4 起重大事故隐患典型案例，以案促改，并推动行业单位引以为戒，举一反三，自查自纠，确保 2023 行动取得实实在在的成效。

典型案例一

隐患单位：大观天下文化旅游产业园。

存在问题：使用液化气未安装燃气可燃气体报警装置的安全隐患。

判定依据：根据《广东省城镇燃气安全检查与安全评估规则》附录 J，第 27 条“使用燃气的餐饮等行业的生产经营单位未设置燃气泄漏报警和切断等安全装置，并定期检测的”。

整改措施：检查人员当场下达了整改意见，责令其完善可燃性气体报警器，及时消除安全生产事故隐患。

整改情况：经复查，已安装可燃性气体报警器。

典型案例二

隐患单位：三舍民宿。

存在问题：使用液化气未安装燃气可燃气体报警装置的

安全隐患。

判定依据：根据《广东省城镇燃气安全检查与安全评估规则》附录J，第27条“使用燃气的餐饮等行业的生产经营单位未设置燃气泄漏报警和切断等安全装置，并定期检测的”。

整改措施：检查人员当场下达了整改意见，责令其完善可燃性气体报警器，及时消除安全生产事故隐患。

整改情况：经复查，已安装可燃性气体报警器。

典型案例三

隐患单位：雁山湖国际花园度假区。

存在问题：1. 厨房同一空间使用植物燃料油和液化气双气源；2. 未安装燃气报警器的安全隐患。

判定依据：根据《广东城镇燃气安全检查与安全评估规则》附录J，第27条“使用燃气的餐饮等行业的生产经营单位未设置燃气泄漏报警和切断等安全装置，并定期检测的”。

整改措施：检查人员当场下达了整改意见，责令其选用一种气源（若使用液化气要安装燃气报警器），及时消除安全生产事故隐患。

整改情况：经复查，企业选用植物燃料油，并停止使用液化气。

典型案例四

隐患单位：灵光寺旅游区。

存在问题：1. 厨房同一空间使用白油和液化气双气源；2. 未安装燃气报警器的安全隐患。

判定依据：根据《广东城镇燃气安全检查与安全评估规则》附录J，第27条“使用燃气的餐饮等行业的生产经营单

位未设置燃气泄漏报警和切断等安全装置，并定期检测的”。

整改措施：检查人员当场下达了整改意见，责令其选用一种气源（若使用液化气要安装燃气报警器），及时消除安全生产事故隐患。

整改情况：经复查，已拆除液化气装置。

梅州市梅县区文化广电旅游体育局

2024年1月5日



